
A
16.0
0.630
B
16.0
0.630
×4
0.10
0.40±0.05
0.016±0.002
1.40max
0.055max
S
0.12 (0.005) S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
W V U T R P N M L K J H G F E D C B A
0.80
0.031
0.80
0.031
INDEX
0.80
0.031
0.80
0.031
ø0.50±0.05
ø0.020±0.002
ø0.15 (0.006) M S AB

UNIT : MM / INCH